

BULLETIN DE SERVICE

KIT DE VISSERIE MARCHES

MAI 2024

SERVICE #: SB2024-01

MODÈLES AFFECTÉS: Fiesta, Opéra, Walkway, Majestic, Festiva, Voie Royale, Oasis, Élégante

BUT: Nous avons été informés que les écrous en acier inoxydable contenus dans **certains** ensembles de visserie **fondront trop rapidement s'ils sont utilisés avec une perceuse électrique**. Malheureusement, il s'agit d'un problème aléatoire qui peut n'affecter qu'une partie des écrous de la visserie fournie.



**8X
ÉCROUS
PAR KIT**

- Fiesta
- Opéra
- Walkway
- Majestic
- Festiva
- Voie Royale
- Oasis
- Élégante



Utilisez de la **vaseline** sur l'extrémité de la vis du boulon **lorsque vous utilisez une perceuse électrique**.



Les écrous défectueux **fonctionneront** s'ils sont utilisés et installés **avec un tournevis manuel**.



Vous pouvez visionner une courte vidéo démonstrative à ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous ou en scannant le code QR.

<https://youtu.be/wbx01mgari4>



**SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE
OU VOULEZ DES ÉCROUS DE
REPLACEMENT**

Charlie Lévesque

Service aux Détaillants Canadiens

clevesque@lumi-o.com

450-565-5544 ext : 226